

Auszug der offiziellen Antwort:

**ForstBW**

„Die Zufriedenheit der vielen Waldbesucherinnen und Waldbesucher ist uns wichtig.

Der angesprochene Waldweg zwischen Pfinzkanal und der K3529 ist in der Tat in einem unbefriedigenden Zustand. Wir haben die Grundsanie rung bereits in unserer Investitionsplanung aufgenommen, jedoch noch keine Bestätigung der Mittelbereitstellung erhalten.

Wir gehen davon aus, dass bei den vorhandenen Schwarzdeckenanteilen der Karlsdorfer Allee die PAK-Werte (Polycyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) über den zulässigen Grenzwerten liegen. Sollte dieses der Fall sein, stünde ein kostenintensiver Rückbau inklusive fachgerechter Entsorgung an. Eine Beprobung steht jedoch noch aus. Die bisherige Bauweise der Überdeckung der teerhaltigen Fahrwege mit einer Sand-Wasser-gebundenen Deckschicht ist nicht mehr möglich. (...)

Da eine Grundsanie rung geplant ist, wird von einer Wegeunterhaltungsmaßnahme, die kurzfristig zu einer Verbesserung führen würde, derzeit abgesehen. Wir werden uns weiterhin um ein positives Ergebnis bemühen. Bis zur Badesaison kann leider nicht mit einer Erneuerung gerechnet werden."

**Christoph Weihrauch**

Forst Baden-Württemberg (AöR)  
Forstbezirk Hardtwald